



## OrtoFoto\_1997 da SIT\_Puglia



## OrtoFoto\_2013 da SIT\_Puglia



Confrontando le due Orto\_Foto nella zona cerchiata in rosso corrispondente in linea di massima alla P.lla 166, da prima verifica visiva si evince che sono stati sicuramente rimossi alberi ed arbusti e presumibilmente sono state eseguite opere di riempimento e spianamento e una porzione del muro perimetrale di recinzione ...